

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Uwe S.“ vom 6. März 2018 um 16:09

Hallo Touareg Freunde,

war heute in der Werkstatt und man sagte mir, dass man das Fahrwerk neu einlernen muß. Da aber der Can-Bus im eindrahtbetrieb läuft funktioniert das Einlernen nicht.

Jetzt will er das Auto zerlegen und den Fehler suchen. Nun zu meiner Frage.

Gibt es Erfahrungswerte, wo der Can Bus unterbrochen sein könnte und kann jede freie Werkstatt mit dem Bosch-Tester das Fahrwerk einlernen?

Danke für Eure Hilfe.

Gruß Uwe