

Luftfederung defekt...

Beitrag von „donadi“ vom 8. März 2018 um 09:34

[Zitat von Uwe S.](#)

Der ursprüngliche Fehler war, das das Fahrwerk abgesackt ist. Es war irgendein Druckschlauch abgerissen. Fehler wurde behoben und dann 3 Tage keine Probleme bis wieder die Fehlermeldung Stop- Fahrwerk im Display stand. Ich konnte allerdings normal weiterfahren. Aber irgendein Bock muß doch im System sein.

Gruß Uwe

An dieser Stelle wäre es interessant zu wissen was der Fehlerspeicher ausgespuckt hat. Die Meldung im Kombiinstrument ist da immer etwas... na ja.

Das werden wir jetzt aber vermutlich nicht mehr rausfinden.

Um auf deine Frühere Frage zurück zu kommen - grundsätzlich kann auch der Bosch Dienst mit seinem Diagnosegerät an das Luftfahrwerk ran und die Grundeinstellung machen.

Der Fehler kommt auch, wenn das Fahrwerk nachregeln wollte und in einer bestimmten Zeit die gewünschte Höhe nicht erreicht hat und/oder ein oder mehrere Höhenggeber einen falschen oder keinen Wert liefern.

Hier noch eine hervorragende Info - würde sogar dem einen oder anderen Werkstattmeister helfen.

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...3741#post283741>