

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „Uwe S.“ vom 11. März 2018 um 19:01**

so,

ich habe ja heute morgen schon geschrieben, das ich mein Wagen gestern zurückbekommen habe (neuer Kompressor, Fahrzeug i.O.)

Jetzt habe ich gerade gesehen und auch gemessen, das er hinten rechts ca. 2cm tiefer ist. Ist das eine Einstellungsache?

Restdruckhalteventile sollen alle in Ordnung sein.

Gruß Uwe