

# Wellenförmige Beschleunigung

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 13. März 2018 um 21:04

Guten Abend,

Wellenförmige Beschleunigung hört man manchmal in Zusammenhang mit sogenannten "Ladedruck Überschwängern"

Bei 176 Tkm ohne weiteres möglich dass der Turbo ein Problem entwickelt ....

Du kannst mit VCDS den Soll / Ist Ladedruck beobachten und den Ladedruck Unterschied bei geschlossener und geöffneter VTG des Laders beurteilen....

Leider ist auch zu befürchten dass das ATM einen vor der Polen Reparatur abbekommen hat .... verbrannte Kupplungen oä. --- viele ATM sind mir nicht als defekt bekannt (zumindest beim V6 TDI ) - ausgenommen defekte Schieberkästen.....

Aber solange er "fährt" wurde ich noch nicht ganz panisch reagieren...evt. vergleichst du das Fahrverhalten einmal mit einem baugleichen Modell.....jedes Fahrzeug hat hier seine Eigenheiten.....

Schöne Grüße  
Manfred