

# Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

**Beitrag von „Janni“ vom 24. März 2018 um 18:27**

Hallo, bei meinem Scheinwerferstecker (TI BJ2010) als auch bei dem Stecker Luftmassenmesser sind die Laschen wohl abgebrochen, so dass ich dort auch nicht üben bzw sehen kann wie entriegelt wird.

Hat noch jemand einen Tipp? Was war mit "Wippen" gemeint, Alexander #172?

Jemand schrieb etwas von einer Büroklammer, kann mir leider nicht vorstellen was man damit machen soll! 