

Klappern in den Türen

Beitrag von „Todi“ vom 25. März 2018 um 19:56

Servus Handwerker,

ich würde fast davon ausgehen dass das der Seilzuges vom Fensterheber ist, welche am Blech der Tür reibt/schlägt. Zumal du beschreibst, dass das Geräusch verschwindet wenn du das Fenster öffnest (Spannung auf dem Seilzug verändert sich). Der Seilzug wird mittlerweile gelängt sein dass er nicht mehr komplett gespannt ist wenn das Fenster am Anschlag ist - eventuell beginnt auch der Seilzug selbst sich aufzulösen - möglicher Weise sind einzelne Adern bereits gerissen und verursachen somit die Geräusche.

Ich hatte das Problem mal bei einem A6 (4F) und konnte es durch Hinterlegen des Seilzuges mit Schaumstoffstücken beheben bzw. durch Austausch der Fensterhebermechanik. Der Fensterheber des Touareg ist (fast) identisch aufgebaut, jedoch wirst du um ein Entfernen der Türinnenverkleidung nicht herumkommen um der Ursache genau auf den Grund zu gehen - alle Kabel im inneren der Tür sind mit Klipsen gesichert und recht stramm verlegt, so dass diese normalerweise keine Geräusch verursachen können.

Die Kosten für eine Fensterhebermechanik halten sich in überschaubaren Grenzen, aber die Arbeit ist nicht zu unterschätzen...

Gruß

Todi

PS. wenn du dich selbst an die Arbeit machst, bitte Bilder und Dokumentation nicht vergessen 😊 die ersten T2 kommen langsam in ein Alter wo die Fensterheber gerne mal den Geist aufgeben...