

Schlagendes Geräusch unter Last?!

Beitrag von „IngoM“ vom 26. März 2018 um 08:24

Hallo robinkrumm,

es könnte sein, dass der Gummiring des Mittelwellenlagers der Kardanwelle anfängt sich zu zerlegen. Typisches Symptom ist ein Hammerschlag ähnliches Geräusch.

Wenn es ganz kaputt ist, fängt es schon bei ca. 40 kmh an zu schlagen.

Reparaturmöglichkeiten sind vielfältig. Vom einfachen Erneuern des Gummiring (ca. 80 Euro, siehe KaWeMila) bis zum komplett Tausch der Kardanwelle (ca. 1500-1800 Euro bei VW)

Gruß, Ingo