

Probleme mit dem Audio Streaming via Bluetooth

Beitrag von „Mangoo3535“ vom 26. März 2018 um 21:49

Zu 1) ist das Absicht von VW? Oder wäre das ein Fehler seit Auslieferung? Edit: Also könnte es sein, dass irgendeine Paketzwahl beim Neukauf gefehlt hat?

Zu 2) Wie finde ich das raus? Der Touareg ist von 2011 - könnte das echt zu alt sein? Edit: unter Quellen für Media gibt es den Button "Bluetooth" (ausgegraut), scheint also prinzipiell möglich zu sein