

Probleme mit dem Audio Streaming via Bluetooth

Beitrag von „Todi“ vom 26. März 2018 um 22:00

[Zitat von Mangoo3535](#)

Zu 1) ist das Absicht von VW? Oder wäre das ein Fehler seit Auslieferung? Edit: Also könnte es sein, dass irgendeine Paketzwahl beim Neukauf gefehlt hat?

Zu 2) Wie finde ich das raus? Der Touareg ist von 2011 - könnte das echt zu alt sein?

Das wird ja langsam ein Chat hier...🙄

Zu 1) das ist kein Fehler. BT-Audiostreaming ist noch nicht so lange Standard und wurde bei Geräten die das ermöglichen (alle RNS 850) per Firmwareupdate "nachgeliefert" - vorher haben wir brav Adapterkabel gekauft und die "MDI"-Buchse unter der Mittelarmlehne genutzt (sofern vorhanden) um die Musikplayer physisch ans Fahrzeug zu koppeln 😊

Zu 2) Zündung an und warten bis das RNS 850 vollständig gebootet ist...

- "Phone" + "Setup" gleichzeitig drücken und ca. 8-10 sek halten (manchmal braucht's ein paar Versuche bis man den Kniff raushat)
- dann "erscheint" das "Engineering" (hidden Red) Menü
- hinter "Zugversion" kannst du deine installierte Firmwareversion ablesen

Mit der gleichen Tastenkombination kommt man wieder zurück...

Gruß
Todi