

# RNS 850 ohne Bluetooth Telefonfunktion

Beitrag von „Todi“ vom 27. März 2018 um 16:38

Du musst als erstes mal beantworten welche Firmwareversion bei dir installiert ist... Hintergrund: erst Firmwareversionen ab ca. Mitte 2014 unterstützen ein zuverlässiges BT-Audiostreaming.

Alles andere ist "stochern im Nebel"... Du kannst natürlich auch gleich ein Update auf die Version K0821 machen, denn alt ist deine in jedem Fall. Wenn das erfolgt ist kommen wir auch hier weiter.

Schließ dich am Besten mal mit "Mangoo3535" kurz [\\*klick hier\\*](#) ihr habt beide den selben Wunsch und seid beide aus Hamburg... organisiert doch gemeinsam das Update 😊

Wenn das erledigt ist und die Beschreibung aus meiner ersten Antwort abgearbeitet ist sollte es laufen... falls nicht liegt es vermutlich an der Mikroansteuerung aber das bekommen wir auch gelöst wenn es soweit ist 😊

Gruß  
Todi