

# Serviceaktionen T2

Beitrag von „Hannes H.“ vom 28. März 2018 um 16:25

[Zitat von markustoe](#)

oder der erste Hinweis darauf was dieses Schimmelbeseitigungsupdate macht... -  
mehr Ruß im Abgassystem... - deshalb kein Start Stopp, weil DPF zu voll....

Das halte ich für ausgeschlossen. VW hat die Software getestet und in der Zeit ist das technisch nicht möglich!

MfG

Hannes