

RNS 850 ohne Bluetooth Telefonfunktion

Beitrag von „pe7e“ vom 30. März 2018 um 12:09

Hallo, das GreenMenu muss i.d.R. erneut freigeschalten werden. Es hat nach dem Update auch andere Optionen.