

V10 TDI der T1 Generation

Beitrag von „Tessi“ vom 31. März 2018 um 16:40

Hi zusammen

so jetzt war ich auf Probefahrt mit 2 Dicken

der Zweite war echt fast gekauft da hab ich das LOW Differential Stufe eins und zwei eingelegt und der Dicke war fast nicht mehr dazu bereit vorwärts zu fahren.. im Lenkrad war ein deutliches Knacken zu vernehmen

Verkäufer hat das noch nie benutzt ist ein Händler ...

bekomme me am Dienstag Info was da los ist

aber vielleicht weiß hier jemand Bescheid und kann mir sagen was das sein kann