

# Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 1. April 2018 um 22:44**

Hallo zusammen

An der AGR kann es nicht liegen, da das komplette System gerade erst erneuert wurde, um mein Kühlflüssigkeitsleck zu beheben.

Drallklappen, AGR- Ventil, AGR- Kühler und das Bypassventil sind letzte Woche erneuert worden.

Gruss