


# Problem mit dem Luftfahrwerk meines TII

**Beitrag von „mrdark“ vom 4. April 2018 um 09:14**

 Oha, nun kam ein Anruf, das es wohl doch nicht der Kompressor sei (den hatten sie fast schon bestellt). Offensichtlich doch nur eine Sicherung im Fahrerseite Bereich (Nr. 56). Wird noch getestet, ob er jetzt wieder Druck hält usw. ich bin gespannt...