

## Serviceaktionen T2

**Beitrag von „Goka“ vom 7. April 2018 um 08:40**

hab es eingangs schon gesagt am meisten geht die Starstop bei mir, wenn die Heizung komplett aus ist, dann geht es auch direkt nach dem Motorstart 22Grad kommt hin.

Ich glaube dass die Heizung zu oft dazwischenfunk, weil ggf. ein Sensor erhöhte Heiz- oder Kühlleistung anfordert.

Testen würde ich dann erst mal immer mit Heizung aus.

Gruss Goka