

Rasseln/Klacker Geräusch an Stirnseite - Wasserpumpe defekt?

Beitrag von „Darragh“ vom 7. April 2018 um 22:17

Hallo Ingo

Hatte ich unlängst auch. ...

Bei mir war es die Kupplung vom Klimakompressor, da sich dieser festgesetzt hat (Kolbenfresser) .

Das kannst du ganz einfach testen, indem du bei stehendem Motor einen 17er gekröpften Ringschlüssel auf die Narbe des Kompressor setzt und versuchst diese zu drehen.

Lässt er sich nicht leicht um eine volle Umdrehung drehen, wirst du nicht umhin kommen einen neuen Kompressor einzubauen.

Das Geräusch kommt allerdings von der Magnetkupplung, welche ebenfalls als Folge auf den festsitzenden Kolben im Kompressor verbrannt ist.

Ich hoffe für dich, das ich mich irre mit meiner Annahme, da dir Reparatur recht kostspielig ist.