

Rasseln/Klacker Geräusch an Stirnseite - Wasserpumpe defekt?

Beitrag von „IngoM“ vom 8. April 2018 um 09:59

Habe nun den Klimakompressor getestet wie von dir beschrieben.

Allerdings ist bei mir an der Kupplungsrollennabe kein Schraubenkopf für einen 17er Schlüssel, sondern für einen 7er Schlüssel. Die Schraube mit dem inneren Kupplungsteil, respektive der Kompressor lässt sich drehen.

Gruß, Ingo