

# Standlicht wiederkehrend defekt

Beitrag von „Aschi“ vom 9. April 2018 um 21:50

Hallo Todi

Danke für deine Antwort. Ein Multimeter hab ich natürlich schon (auch einen Oszi 😊) nur komme ich im eingebauten Zustand schlecht an die Buchse des Standlichtes ran und der Kabelbaum ist auch so kurz, dass ich den „Scheinwerfer“ nur in eingebautem Zustand betreiben kann. Dann muss ich eben einen Adapter basteln...

Mit den China-LEDs bin ich ganz bei dir, nur habe ich als Schweizer auch ein CH-Produkt gekauft. 😊 -> <https://www.carlights.ch/led-1/standlicht-swiss-made/> Ich denke die sind nicht sooo schlecht. Die Hitzeentwicklung kann nicht natürlich von außen nicht beurteilen.

Heute Abend war dann die LED wieder an...

## Im Fehlerlog:

- 01494 - Lampe für Standlicht links Unterbrechung , sporadisch
- 54571 - Unbekannt Kurzschluss nach Plus

01494 deutet vielleicht auf einen Wackelkontakt hin. Aber was ist 54571 ?

Habt ihr eine Idee, wie ich dem Wackelkontakt auf die Spur komme?

Spannungsvolle Grüsse

Aschi

**PS:** Ich hab da übrigens auf die H/ Philips X-treme Ultinon <https://www.carlights.ch/led-1/abblendl...nlicht-led/h7/> als Abbieglicht gekauft. Die sind echt der Hammer !!!