

Komisches Verhalten ACC (Abstandsradar)

Beitrag von „Saftschubse“ vom 10. April 2018 um 23:35

Das ist völlig normal, da du zu früh den Hebel gezogen hast. Solange "ACC anfahrbereit" da steht, setzt sich das Fahrzeug selbstständig in Bewegung, sobald der Abstand zum Vordermann dies zulässt. Greifst du nun manuell ein, dann fährt er los, merkt dass der Abstand nicht sofort passt und mosert mit der Bremsmeldung rum.

Probier es mal aus. Erst wenn der Wagen nicht selbstständig losfährt, also die "ACC anfahrbereit" Meldung nicht mehr da steht, den Hebel ziehen, oder kleinen Tick auf´s Gas und die Bremsmeldung kommt nicht. Fehler werden da nicht abgelegt, da alles so gewollt ist.

MFG

Jens