

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „fetter-diesel“ vom 16. April 2018 um 06:15

Das gleiche Fehlerbild hatte ich auch

Nach dem Auslesen wurde Kurzschluss nach Masse angezeigt

Die Leitung durchgemessen, alles okay

Steuergerät getauscht (Bordnetz) da war der Fehler versteckt

Ob das für dich zutrifft weiß ich, aber ich würde die Leitung als erstes mal durchmessen