

# Keilrippenriemenantriebsscheibe reißt beim V6 TDI

Beitrag von „Ralf4711“ vom 25. April 2018 um 11:53

Hallo Hannes,

wurde damals bei dir auch schon etwas an der Riemenführung geändert?

Das wurde bei der letzten Reparatur bei mir gemacht.

Habe gerade mit der Werkstatt telefoniert ... rund 350 Euro wird es mich kosten.

Bekomme Prozente auf die Teile und die Arbeitsstunden.

Hoffentlich war es das denn auch.

Grüße

Ralf