

Ein sog. Krachen hinten

Beitrag von „ortenauer“ vom 25. April 2018 um 18:55

So war beim Freundlichen, das Kleppern ist wieder weg , es war ein Stein irgendwo an der Achse hinten links. Der Stein ist ca 5x3 cm