

Wasser im Fussraum

Beitrag von „dieseldriver“ vom 26. April 2018 um 20:24

[Zitat von bizkit](#)

Heute bei Regenfahrt konnte ich definitiv die Ursache sehen.

Es rinnt aus der Dichtfläche des Bleches.

Vermutlich ist das immer ein Mix aus Kondenswasser und Regenwasser wenn die Straße nass ist.

Ich hoffe das Ruhe ist wenn ich die Stelle von innen abdichte

Servus Bizkit,

hast du das Problem gelöst?

Gruß,

dieseldriver