

R5 gebraucht analyse Motorprobleme

Beitrag von „larsb“ vom 2. Mai 2018 um 21:25

Hallo,
soo, habe jetzt zum Test die VTG Gymnastik
per VCDS durchgeführt. Hoffe das war so
gemeint.

Also, 1400Upm 958.0mbar bei 9.9% und
1132.2mbar bei 90.3% Ansteuerung. Was ich so gelesen hab sollte die Differenz min 200
betragen oder?

Was bedeutet das nun?

MFG Lars