

# Elektronikproblem #touareg 1

Beitrag von „Hannes H.“ vom 3. Mai 2018 um 16:16

[Zitat von toby2003](#)

Nein, normaler v6, ohne Standheizung, angeblich auch kein Schalter zur Steuerung zwischen den beiden Batterien vorhanden.

Danke

Da passt was nicht! Ab Werk wurde so ein Wagen nicht mit 2 Batterien ausgeliefert. Ev. hat da jemand eine 2. Batterie verbaut, oder sonst was nachgerüstet?

MfG

Hannes