

Luftfahrwerk fährt nach Reifenwechsel, rechts vo.+ hi. nicht mehr ganz ab.

Beitrag von „Hallertauer“ vom 3. Mai 2018 um 21:05

Nein, haben die nicht ! War sogar bei der Abholung noch aktiv (Eingeschaltet).

Habe schon sämtliche Einstellungsmodi durchgespielt, mit immer dem selben Resultat : ca. 3,5 cm Differenz.

Obwohl, ein einziges mal konnte ich den Wagen beidseitig auf annähernt die gleiche höhe bringen.

Nur beim runterfahren bleibt eben die rechte Seite hängen. Links funktioniert es wie es soll.

Ob die beim Reifenwechsel nicht doch " Mist " gebaut haben ?

Gruß Hallertauer