

Ausbrüche am Allwetter vorne

Beitrag von „markustoe“ vom 5. Mai 2018 um 14:00

hmmm, der Dicke hat ja einen neuen Motor bekommen.

Kann es sein dass der Freundliche hier beim Einstellen der Spur Mist gemacht hat?

Vorher war alles ok, ist jetzt ca.1500km her...

Wenn ja, das kann ja nachgemessen werden, richtig?

Gruß Markus