

Ladedruckregelventil

Beitrag von „Treg2“ vom 8. Mai 2018 um 19:40

Hi Zusammen,

hoffe, Ihr könnt mir helfen.

Kurze Info vorab:

ich habe heute in der freien Werkstatt mein AGR Ventil tauschen lassen, natürlich Originalteil.

Nach 100km hat die Vorglühlampe Gelb geblinkt. ADAC gerufen.

Diagnose:

Fehler 5312, Ladedruckregelventil Turbolader 1 Bank 1

Hat jemand Idee/Erfahrung?

Infos: 7p, Bj 2010, 3.0 TDI, 205k KM

Grüße aus Hessen

Chris