

# ACC und Front Assistent nicht verfügbar

Beitrag von „det-tr4“ vom 11. Mai 2018 um 15:52

Hallo Robert,

du machst mir ja Hoffnung... 😊

Meinst du ich muss das alles über VW reparieren lassen?

Die wollten erst das Steuergerät austauschen und dann Radarsensor Abstandsregelung 7P6907561 Master (rechts) / 7P6907541 Slave (links).

Kosten ca. 2500 - 3000 € 😞

Gibt es hier wirklich keine andere Möglichkeit das "privat" irgend wie wieder zum laufen zu bringen - ggf. Einmessen über VW in der Schleibingerstr.?

Gruß  
Detlef