

ACC und Front Assistent nicht verfügbar

Beitrag von „coala“ vom 11. Mai 2018 um 15:57

Servus Detlef,

tjaaaa, mehr als die Fehlermeldung sehen kann ich auch nicht, insofern wäre alles Vermutung und kein belastbares Wissen. Gab es denn einen Grund von der Werkstatt benannt, warum die beide Radarsensoren tauschen wollten? Ohne Fremdeinwirkung kann ich mir - schon rein statistisch betrachtet - nur schwer vorstellen, dass das Stg. und dann noch bei vorderen Radarsensoren auf einmal defekt sind.

Es gibt übrigens Firmen, die sich auf die Reparatur defekter Kfz-Steuergeräte spezialisiert haben. Das ist deutlich billiger als ein neues Stg. zu kaufen. Einfach mal googlen 😊

Grüße
Robert