

Afs Ohne Funktion

Beitrag von „Unclemike“ vom 17. Mai 2018 um 09:21

Moin Todi ,

danke erstmal für die Antwort .

Ich werde heute nochmal den Scheinwerfer auseinanderbauen und ihn nochmal genauer unter die Lupe nehmen .

Die Verkabelung sah auf den ersten Blick auch noch ok aus , aber auch das wird nochmal kontrolliert .

Das Leistungsmodul habe ich über lichtex bezogen , die bauen es aus neuen Scheinwerfern aus und verkaufen sie als neu .

Aber evtl hat es doch einen weg . Habe mit denen schon gesprochen , falls ich nicht weiter komme und es weiterhin nicht erkannt wird soll ich es zurück schicken und sie überprüfen es .

Ich hatte es testweise mal auf die linke Seite angesteckt , da wurde es auch nicht erkannt .

Ich werde berichten ob ich weiter gekommen bin .

Viele Grüße

Mike