

# Luftfederung nach Last stecken geblieben

Beitrag von „Hallertauer“ vom 17. Mai 2018 um 22:18

Hat ich auch nach dem Reifenwechsel !

Im Fehlerspeicher : irgendwas von " max. höhen Zyklus überschritten...keine Auslösung von Warnleuchte deswegen " ( Sinngemäß )...bla..bla....Reset...u.a. auch elektr. Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung...Fehler... funzte aber alles. Was fürn Blödsinn !

Dem Fzg. ( am Vorabend ) einen 5 Kg. schweren Vorschlaghammer gezeigt....zwei Tage später.... ( Angeschloßen an 2 Ladegeräte )alles i.O. 😄

Lutfahrwerki.-Einstellung auf " Automatic " !

Solche " Spinnereien " vom T-Rex sind anscheinend fast schon " Normal " ! 🗣️ Wer jemals ein Fzg. aus US-Fabrikation gefahren hat, kennt diesen Jazz ! 😞

Gruß TOM.