

Ausbrüche am Allwetter vorne

Beitrag von „markustoe“ vom 18. Mai 2018 um 16:07

Neue drauf, alles Vermessen, Spur vorne ganz leicht daneben, rechts.

Die meissten Ausbrüche waren links....

Spur hinten war mehr verstellt....

Beteiligung freundlicher an der Mess und Einstellerei: 0,00

Dunlop prüft ob ein Mat Fehler an den Reifen vorliegt....

Mal schnell 580 losgeworden.....