

ACC und Front Assistent nicht verfügbar

Beitrag von „charly-sl-300“ vom 21. Mai 2018 um 16:12

Hallo,

Habe seit letzter Woche die gleiche Fehlermeldung im Display.

Bin ganz leicht, mit der unteren rechten Seite an eine Betonplatte eines Mäuerchens angefahren.

Nur ein leichter Kratzer unterhalb des Stossfängers, und der Radarsensore ist ca. 2 cm nach hinten geschoben worden.

Er ist nicht beschädigt worden. Habe ihn aber nicht ganz wieder in die ursprüngliche Position schieben können.

Also weiterhin keine Funktion. Bekommt man das wieder hin ohne in die Werkstatt zu fahren?

Gruß

Karl