

# ACC und Front Assistent nicht verfügbar

Beitrag von „coala“ vom 21. Mai 2018 um 16:27

Zitat von charly-sl-300;298107 [...]

der Radarsensore ist ca. 2 cm nach hinten geschoben worden. Er ist nicht beschädigt worden. Habe ihn aber nicht ganz wieder in die ursprüngliche Position schieben können. Also weiterhin keine Funktion. Bekommt man das wieder hin ohne in die Werkstatt zu fahren? [...]

Servus Karl,

negativ, die Radarsensorik muss ganz exakt justiert sein. Du kannst dir ja vorstellen, dass auch ein minimaler Ausrichtungsfehler schon gravierende Folgen hat. Als Beispiel reicht nur ein(!) Winkelgrad horizontaler Fehler aus, damit der Sensor in 100 Metern um 1,75 m daneben schießt. Damit "übersieht" er ein ganzes Fahrzeug, bzw. erfasst Fahrzeuge links oder rechts von deiner Spur.

Das muss in einer Werkstatt neu eingestellt werden, welche dafür die technischen Möglichkeiten in Form eines optischen Vermessungsstandes hat.

Grüße  
Robert