

Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „Goka“ vom 24. Mai 2018 um 06:27

Bei meinem war das Gummi im Ansaugrohr vor dem Filterkasten trocken und das Ansaugrohr hatte dort keine Schmutzrückstände, von denen man auf Wasser im Rohr hätte schliessen können.

Hab das Gummi dann drin gelassen - das wäre ja wohl die Servicemassnahme gewesen. Mein Filter hat nur leichte Ränder von Feuchtigkeit.

Gruss Goka