

# Motorschaden durch nassen Luftfilter

Beitrag von „coala“ vom 25. Mai 2018 um 15:48

Servus Achim,

meiner Information nach werden keine Teile getauscht, nur das Ablaufventil wird entfernt - und dann klafft da halt schlichtweg ein Loch im Luftfilterkasten 🙄. Evt. ist da ein neuer Luftfiltereinsatz gemeint...? Ansonsten würde mich interessieren wie die Teile aussehen, nicht dass nun doch eine neue (erweiterte) Serviceaktion durchgeführt wird(?). Angeschnitten und passend weitergeleitet hatte ich das Thema ja klipp und klar, aber das muss wirklich gar nix heißen 😞.

Beim Touareg III sind Luftfilterkasten und Luftansaugung komplett geändert, die beiden (flachen) Ansaugöffnungen sitzen mittig oberhalb des Kühlergrills im Bereich der Querstrebe, nahe dort wo die Verriegelung der Motorhaube sitzt.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Bildquelle: VW Media Service

Grüße  
Robert