

Xenonbrenner kurz hintereinander defekt...

Beitrag von „Todi“ vom 26. Mai 2018 um 08:27

Servus Jörg,

auch bei Xenonbrennern kann sich wie bei jedem anderen Bauteil in der Produktion ein Fehler „einschleichen“. Bei einem filigranen Bauteil wie dem Xenonbrenner reicht hierbei schon eine kleine Undichtigkeit oder eine Verunreinigung im Glaskolben. Auch ein Verkanten beim Einbau kann zu einem Defekt führen...

Defekte sind zwar ärgerlich aber leider nicht zu vermeiden. Reklamier den defekten Brenner bei deinem Händler, dann sollte Ruhe sein. Du verfügst ja - wie in einem anderen Beitrag erwähnt - über VCDS... die Scheinwerfer werden vom Canbus überwacht und sofern hier ein Elektronischer Fehler vorliegt würdest du einen entsprechenden Fehlereintrag bekommen.

Gruß
Todi