

Xenonbrenner kurz hintereinander defekt...

Beitrag von „Todi“ vom 26. Mai 2018 um 22:54

Servus Jörg,

bist du sicher dass du die verlinkten Brenner eingebaut hast? Dein Link zeigt einen D2S-Brenner... wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe benötigt der T1 D1S-Brenner...

Gruß

Todi