

Xenonbrenner kurz hintereinander defekt...

Beitrag von „AlbertoEinstein“ vom 27. Mai 2018 um 17:22

Zitat von Todi

Hallo Jörg,

es ist mir durchaus bewusst dass es die Osram Xenarc auch als D1S gibt. Ich wollte dir mit meinem Hinweis auch nicht auf die „Füße treten“ sondern war nur um Richtigstellung bemüht da auch andere Personen in diesem Forum nach Problemlösungen suchen. Wenn daher ein Link auf zu verwendende Ersatzteile veröffentlicht wird, sollten es schon die Korrekten sein... sonst haben wir hier demnächst den Hilferuf:“ ich hab die Brenner aus Jörgs Link bestellt aber die passen gar nicht in meinen T1....“ 😊

Gruß
Todi

Du hast vollkommen Recht. Es ist immer doof, wenn man mit dem Smartphone einen Thread eröffnen will....da hat man die Mobilansicht, auf dem PC die feinere Desktopansicht.

Bzgl Xenonbrenner defekt, muß ich zurückrudern und bitte daher das Thema als erledigt zu markieren. Und zwar gibt es folgendes Problem: Der Stecker welcher auf den Brenner gesteckt wird, der hält wohl nicht mehr richtig und rappelt sich ganz fein lose, so dass er noch draufsteckt, aber einen Kontakt wohl verliert. Weiß jmd, ob es dieses Kabel separat zu kaufen gibt? Jedenfalls mußte ich gestern und heute sozusagen nochmals nachdrücken, den Stecker fest draufdrücken und das Xenon leuchtete wieder...

So ganz nebenbei habe ich mir von Pfilips diese Xenonbrenner gekauft...
<https://www.ebay.de/itm/Genuine-Ph...872.m2749.l2649>

Laut einiger weltweiter Tests, im wahrsten Sinne des Wortes, ein High-Light. Ich werde berichten.

Danke und LG, Jörg