

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „Cosworth“ vom 27. Mai 2018 um 20:54

Bin neu

Meine Frage ist, kann es sein das die klimatronic nicht kühlt, wenn der Lüftgütesensor defekt ist? Bei mir wird im Fehlerspeicher auch der gleiche Fehler angezeigt. Die Klime wurde neu befüllt und hat ca.1 min. Gekühlt, dann war Feierabend.

[Zitat von mark1](#)

Vermutlich wird die automatische Umluftregelung nicht mehr funktionieren (die ich z.B. noch nie genutzt habe..)

Gruss

Mark