

Touareg geht nur bei Sommertemperaturen in den Notlauf...

Beitrag von „Todi“ vom 29. Mai 2018 um 09:44

Hallo Jörg,

super dass du mit Hilfe den Fehler gefunden hast und auch darüber berichtest... 🙏 Ich hatte auf diese Stellen allerdings explizit hingewiesen und du hättest dir vermutlich Zeit und Ärger gespart, wenn du hier entsprechend sorgfältig vorgegangen wärst...

[Zitat von Todi](#)

[...]Bitte hier bei auch die Verbindung zum Ladeluftkühler und AGR-Ventil kontrollieren - insbesondere die Stellen die durch eine Schelle gesichert sind, da reißt gealtertes Gummi auch gerne mal.[...]

Dass die tatsächliche Ursache bei dir allerdings ein vom Vorbesitzer (offensichtlich) verschwiegener Unfallschaden war - und nicht dass von mir vermutete gealterte Gummi - ist natürlich ein "Hammer"... wenn du die Unfallfreiheit schriftlich beim Kauf zugesichert bekommen hast, würde ich zumindest versuchen die Reparaturkosten für den neuen LLK beim Vorbesitzer geltend zu machen.

Lass uns wissen, ob dein Brummer nach dem Tausch des LLK wieder problemfrei läuft...

Gruß

Todi