

# Hallo aus Limburg 3.0 TDI 02/2009

**Beitrag von „x21sg1“ vom 1. Juni 2018 um 15:56**

Ich weiß nicht ob ich das Thema hier fortführen soll für einen neuen Fred, ist es zu weit fortgeschritten, die Vorstellung ist abgeschlossen.

Fakt: Ansaugbrücke war voll mit Kühlwasser, AGR Kühler wird ausgetauscht. Sollte das Problem damit nicht abgeschlossen sein, wechsle

ich die Rubrik. Danke für die Tips, Werkstatt meint auch das es mit AGR Kühler Austausch abgeschlossen sein sollte.