

# **Neigungssensor G384 keinSignal, keine Kommunikation**

**Beitrag von „Da Hams“ vom 5. Juni 2018 um 22:12**

Hallo Krümelmonster

Danke für die schnelle Antwort kannst du mir weiterhelfen da ich erst seit kurzem VCDS habe und das Neuland ist für mich.

Aber warum ist der Fehler noch immer Keine Kommunikation und nur im Komfortsteuergerät??#129300; Werde aber Morgen gleich mal versuchen die Sensoren zu Kalibrieren hab das hier schon gesehen die Blöcke 1-4 waren das glaub ich oder weist du vielleicht mehr bevor ich was vermassle???

Gruß Hams