

Neigungssensor G384 keinSignal, keine Kommunikation

Beitrag von „Da Hams“ vom 6. Juni 2018 um 07:05

Der Sensor G384 ist nicht an den Rädern sondern ist im Kofferraum rechts verbaut.