

Neigungssensor G384 keinSignal, keine Kommunikation

Beitrag von „Da Hams“ vom 7. Juni 2018 um 11:18

Hallo T-Gemeinde

Nach langer suche mit VCDS und einiges an herumprobieren und gefummel
🤪😵😵🤯haben wir endlich den Fehler
gefunden!!😥😥😥

Es ist der VERTEILER was im Ar... ist!!😲😲

Aber auch der Neigungssensor G384 ist hinüber 🤔🤔da hat wahrscheinlich
das eine Ding das andere aufgeraucht. Morgen kommt der Verteiler und dann schaun wir mal
ob er dann wieder gerade stehen kann🤯😬😬