

# RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

**Beitrag von „JimmysCheapJeep“ vom 8. Juni 2018 um 08:57**

Hallo,

Habe seit dem Update auf 5238 auch das Problem mit der RFK, leider nicht nur sporadisch. Funktioniert nur in 20% der Fälle überhaupt... 😞 und immer dann wenn man sie mal braucht.

Habe diese Version problemlos installiert:

Download Location 2: FW\_5238\_ORIG.iso

ist der RFK-Fix in der FW

## **Update Modified**

Download Location 1: RNS\_510\_FW\_5238\_update\_modified

enthalten, oder war das ein abgekapseltes Update?

Wenn ja, ist der Patch irgendwie/irgendwo noch verfügbar?

Besten Dank und Grüße in die Runde,

Chris