




Fehlermeldungen

Beitrag von „rsv“ vom 8. Juni 2018 um 15:21

Hallo,

hier er nun die Auflösung!

Der freundliche VW - Händler hat sich in WOB schlau gefragt und hat die Raddrehzalsensoren vorne erneuert. Die Fehler gelöscht und alles ist gut!

Der Trex läuft wieder wie gewohnt und wir können morgen mit Boot auf dem Haken richtung Kroatien starten!!!!   

Der Spaß hat mich 650,00 € gekostet.

Die Werkstatt hat ne Ladung Tüteneis uns nen 50ziger in die Partykasse bekommen, ist nicht selbstverständlich das die alles stehen und liegen lassen um uns den Urlaub pünktlich zu ermöglichen.

Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich mal vorsichtshalber die Batterie tauschen!!!

Vielen Dank nochmal an alle für eure Hilfe