

Kurzschluss bei Handschuhfach beleuchtung

Beitrag von „Flashmopp“ vom 9. Juni 2018 um 12:25

Hallole,

ich habe ein ähnliches Problem mit der Innenraumbeleuchtung. Touareg 1 R5 TDI

Die Innenraumbeleuchtung funktioniert nicht. Keine Leuchte lässt sich manuell einschalten. Bei der Überprüfung der Sicherung Sicherung 12 (20A) stellte ich fest, dass diese durchgebrannt ist.

Neue Sicherung fliegt sofort beim einstecken !

Ich habe den Wagen erst seit dieser Woche, bisher war mir das Problem nicht aufgefallen. Es war draußen immer hell 🤖

Zur Fehlereingrenzung alle Innenleuchten abgeschaltet. Alle Schalter auf Aus.

Sicherung fliegt wieder bei einstecken.

Armauflage Mittelkonsole habe ich auch schon geprüft Leuchtmittel entfernt keine Verbesserung.

Motorraumleuchte in der Motorhaube funktioniert auch nicht !

So nun zur entscheidenden Frage!

Welche Verbraucher sind noch über Sicherung 12 Innenraumleuchte abgesichert ?

Handschuhfach ? Mittelkonsole ?

Ist eventuell das Komfortsteuergerät im Eimer oder gibt es noch andere Komponenten die als Fehlerursache in Frage kommen ?

Wer bringt mir die Lampen wieder zum leuchten ?

Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen 😊 !!!